# 客室・レストランのCO2濃度(二酸化炭素)が1,500ppmを超えていませんか!

#### 宿泊支配人 / レストラン支配人様

貴ホテル様は特にこのコロナ禍で、厚生労働省の **感染対策拡大防止** ガイドラインである 客室やレストランでのCO2濃度が1,000ppmを超えないよう、空気清浄機の設置や換気を十分にされていることと思われます。

各自治体でも飲食店での換気対策の支援が始まっており、某自治体ではCO2濃度測定器のレンタル、購入資金補助を行っております。

しかしながら、きちんと換気対策をしていてもCO2濃度を目に見える形でお客様にPRしなければ、お客様の不安感を拭い去ることが難しいでしょう。

この問題を解決するPRツールとして、CO2濃度測定器、X MONITOR Hotelをご紹介いたします。



## 盗難防止ケーブル付き!!

## 二酸化炭素濃度の基準値について

2020年に厚生労働省より、集団感染発生リスクの高い状況回避のための良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度(CO2濃度)1,000ppm以下が提示されており、室内の換気を行うための基準値の一つとされています。

■お問い合わせ先

## 株式会社日本システムネットワーク

〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-22-2 第2丸信ビル7F TEL:03-3731-5905



お問い合わせはこちら: info@jsn-bb.co.jp